



**Proovivõtumeetodite skemaatiline kirjeldus  
taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks**





Toidu (välja arvatud liha ja linnuliha)  
partiist võetavate valimite arv: 1, 3, 5, 10  
või 15 valimit juhuslikult valitud kohtadest  
(lisa 1 tabelid 1, 4 ja 5)


Märkus: valimitest  
moodustatakse  
lähteproov



Lähteproovi moodustavad ühikud  
Märkus: kui laboriproovid võetakse  
partiist otse, siis on lähteprooviks  
laboriproovide tinglik summa




Laboriproov  
(1 või enam)



Analüüsiks  
mittekasutatavad  
osad



Osiselt  
ettevalmistatud  
analüütiline proov



Ettevalmistatud  
proov



Analüütiline  
proovikogus  
(1 või enam)