

Ohtlike veoste ohutusjuhend

Käesolevas lisas on toodud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) kohased juhised.







1. Tegevused õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral

Veo ajal asetleidva õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral peavad sõiduki meeskonna liikmed rakendama ohutuse ja mõistlikkuse piires järgmisi tegevusi:

- 1.1. rakendama seisupiduri, seiskama mootori ja vajadusel ühendama massilüliti abil aku lahti vooluvõrgust;
- 1.2. vältima tulekahju teket, eeskätt mitte suitsetama ega lülitama sisse elektriseadmeid;
- 1.3. teavitama asjakohast päästeteenistust, andes vahejuhtumi või õnnetuse ja sellega seotud ainete kohta võimalikult palju teavet;
- 1.4. panema selga ohutusvesti ja paigutama toestatud ohutähised ettenähtud viisil sündmuskohale;
- 1.5. hoidma käepärast veodokumendid nende esitamiseks saabuvatele päästeteenistuse töötajatele;
- 1.6. mitte astuma lekkinud ainetesse ega puutuma neid, vältima mürgiste gaaside, suitsu, tolmu ja aurude sissehingamist, püüdes seejuures vastutuult;
- 1.7. kui see on asjakohane ja ohutu, kasutama tulekustuteid väiksema või esmase tule kustutamiseks rehvides, pidurisüsteemis ja mootoriruumis;
- 1.8. sõiduki meeskonna liikmed ei pea kustutama koormaruumis puhkenud tulekahju;
- 1.9. kui see on asjakohane ja ohutu, kasutama lekkinud aine vesikeskkonda või reoveesüsteemi jõudmise takistamiseks sõidukis asuvat lisavarustust, sh absorbeerivat ainet ning koguma lekkinud ained kokku;
- 1.10. eemalduma õnnetuskoha lähedusest, soovitama ka teistel inimestel eemalduda ja järgima päästeteenistuse nõuandeid;
- 1.11. võtma ära saastunud rõivad ja kasutatud saastunud kaitsevahendid ning kõrvaldama need ohutult.

2. Täiendavad juhised sõiduki meeskonna liikmetele ohtlike veoste ohu iseloomu ning ohust sõltuvate tegevuste kohta

Ohumärgised ja –plakatid (nr ja joonis)	Ohu iseloom	Täiendavad juhised
1	2	3
Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed	Võivad olla erinevad omadused ja toimed, nt massplahvatus, osakeste laialipaiskumine, intensiivne tule või kuumuse purse, ereda valguse, valju müra või suitsu tekkimine. Tundlikud raputustele, löökidele	Varju, kuid hoitu akendest eemale.

 <p>1 1.5 1.6</p>	või kuumusele.	
Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed  <p>1.4</p>	Kerge plahvatuse ja süttimise oht.	Varju.
Kergestisüttivad vedelikud  <p>3 3</p>	Tuleoht. Plahvatusoht. Sisu võib kuumutamisel plahvatada.	Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale. Takista lekkivate ainete voolu vesikeskkonda või reoveesüsteemi.
Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase  <p>4.3 4</p>	Tule ja plahvatuse oht kokkupuutel veega.	Lekkinud ained tuleb hoida kuivas ja kinni kaetult.
Söövitavad ained  <p>8</p>	Põletuste oht. Võivad jõuliselt reageerida üksteise, vee ja teiste ainetega. Oht vesikeskkonnale ja reoveesüsteemile.	Takista lekkivate ainete sattumist vesikeskkonda või reoveesüsteemi.
Muud ohtlikud ained ja esemed  <p>9</p>	Põletuste oht. Tuleoht. Plahvatusoht. Oht vesikeskkonnale ja reoveesüsteemile.	Takista lekkivate ainete sattumist vesikeskkonda või reoveesüsteemi.

Märkus 1. Mitme erineva ohuga ohtlike veoste ja segakoorma korral tuleb jälgida kõiki asjakohaseid ohutusnõudeid.

Märkus 2. Tabelis näidatud täiendavaid juhiseid võib vajadusel ohu vältimisel vastavalt olukorrale kohandada.

3. Isiklik ja üldine lisavarustus, mis peab olema sõidukis üldiste ja ohule iseloomulike avariitegevuste teostamiseks

3.1 Ohumärgiste number 3 ja 4 korral peab veoüksuses kaasas olema

- 3.1.1. kühvel;
- 3.1.2. äravoolutõke;
- 3.1.3. plastikust kogumisnõu.

3.2. Mootorsõidukis peab kaasas olema veoüksuse iga meeskonna liikme jaoks vedelik silmade loputamiseks, väljaarvatud ohumärgiste 1, 1.4, 1.5 ja 1.6 korral