

**Lisa 1 - Ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed**

Puurkaevu nimetus/asukoht	Kooli tee PK-1	Kooli tee PK-2	Lusti PK	Kobela aleviku elamute PK-1	Kobela aleviku keskuse PK-2	Vana-Antsla aleviku PK	Tsooru küla PK	Kraavi küla PK	Uue-Antsla PK	Kuldre PK	Vaabina PK	Viseal PK	Urvaste Kooli PK
Katastri nr.	8367	8366	10454	10731	10728	10744	10844	10761	10764	10729	10742	10732	15798
Passi nr.	-	-	4364	3460	2606	A-951-M	1647	3433	4382	3281	A-328-B	3665	M-08
Kasutatav põhjavee kiht	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>
Puurimise aasta	1955	1988	1977	1972	1969	1963	1966	1972	1977	1972	1965	1973	2001
Puurkaevu tootlikkus, m <sup>3</sup> /h	3,6	11,09	15,84	7,2	20,59	27	15,1	3,6	18	18	16,56	7,2	5,4
Lubatud veevõtt, m <sup>3</sup> /d	68,5	68,5	82,2	82,2	-	32,9	32,9	-	32,9	32,9	-	-	ca 11
Tegelik toodetud vee kogus, m <sup>3</sup> /d	44,0	49,0	32,5	24,0	0,0	13,4	10,9	3,5	12,1	14,9	4,1	0,8	-
Tarbitud vee kogus m <sup>3</sup> /d	82,9			21,1			7,6	5,8	3,7	10,3	10	2,1	0,7
Reguleerimisseade	0,3 m <sup>3</sup> hüdrofoor ning II-astme pumpla		4 m <sup>3</sup> hüdrofoor	0,1 m <sup>3</sup> hüdrofoor ning II-astme pumpla	0,5 m <sup>3</sup> terasest hüdrofoor	0,5 m <sup>3</sup> hüdrofoor	0,5 m <sup>3</sup> hüdrofoor ning II-astme pumpla	Hüdrofoor 0,2 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup> hüdrofoor ning II-astme pumpla	0,3 m <sup>3</sup> hüdrofoor ning II-astme pumpla	Hüdrofoor 0,1 m <sup>3</sup>	Hüdrofoor 0,1 m <sup>3</sup>	-
Veetötlusseade	Jah, õhutamismahuti ning rauaärastusfilter		Jah, aereeritavad raua- ja mangaani-eraldus-filtrid	Jah, aereerimine ning padrunfiltrid (4 tk)	Jah, mudafiltrid (2 tk) ning padrunfilter	Jah, aereeritavad rauaeraldus filtrid Callidus AIF 14	Jah, raua-eraldusfilter Silhorko TYPE NSB60	Jah, aereeritavad rauaeraldus filtrid (2 tk)	Jah, raua- ja mangaani-eraldusfilter	Jah, raua- ja mangaani-eraldusfiltrid	Jah, raua- ja mangaani-eraldus-filtrid	Jah, aereeritavad rauaeraldus filtrid (2 tk)	-
Veetötlusseadme tootlikkus	17 m <sup>3</sup> /d		7 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /d	-	169 m <sup>3</sup> /d	3,6 m <sup>3</sup> /h	2x3 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /d	25 m <sup>3</sup> /d	-	-	-
Puurkaevu sügavus, m	192	165,7	150	150	150	85	110	95	110	155	125	95	150
Staatiline veetase, m	6,18	9,3	7	4	4	16	15	9	7	6	2,35	3,1	30
Deebit (l/s)	1	3,08	4,4	2	5,7	7,5	4,2	1	5	5	4,6	2	1,5
Veemõõtja olemasolu	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Puurkaevu hoone seisukord	Asub muldes	Heas seisukorras	Heas seisukorras	Heas seisukorras	Heas seisukorras	Rekonstrueeritud 1999 ja 2014	Rekonstrueeritud 2004	Rekonstrueeritud 2014	Rahuldav	Rahuldav	Rahuldav	Rahuldav	Rahuldav
Puurkaev-pumpla rajamise/rekonstrueerimise aasta	2001	2001	2004	2002	2002	2014	2004	2014	2005	2005	2008	-	-
Puurkaevu sanitaarkaitseala, m	50	30	50	50	50	50	50	50	30	50	50	50	50
Puurkaevu sanitaarkaitseala olukord	Osaliselt tagatud	Tagatud	Tagatud	Tagatud	Tagatud	Osaliselt tagatud	Osaliselt tagatud	Tagatud	Tagatud	Tagatud	Osaliselt tagatud	Tagatud	Tagatud
Omanik	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	RKAS
Haldaja	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	AS Võru Vesi	Urvaste Kool

Andmed: AS Võru Vesi, Antsla Vallavalitsus, Keskkonnaregister